





Wap Turbo GT






- 18147 - D, F, MAL
- 34802 - CH
- 34803 - CAN
- 34804 - USA
- 15274 - GB
- 27032 - AUS



Filterpatrone: 1Stück 34641
 Filtersäcke 5Stück: 46321





Informaciones Generales

Atención

Nunca aspirar sin la boya y sin el filtro. El motor sufrirá daños. El aspirador está destinado a la aspiración de polvos no - peligrosos. Cuidar para que el cabo eléctrico no sufra daños: no lo estire y no lo esmague, etc. Controlar regularmente la buena condición del cabo eléctrico. El aspirador debe ser usado solamente con el cabo eléctrico en perfectas condiciones. Al utilizar el otro cabo eléctrico, cude que este tenga las mismas especificaciones técnicas suministradas por el fabricante. Las conexiones de los cabos eléctricos deben ser por lo menos a prueba de respingos de agua. Cualquier servicio de mantenimiento o verificación del aspirador debe ser hecho solamente con el "plug" desligado.

Defectos y soluciones	Causa	Solución
Reducción de la capacidad de succión	Manguera de succión bloqueada Pico bloqueado Filtro sucio	Limpiar la manguera de succión Limpiar el pico Limpiar o cambiar el Filtro-saco
Falta de capacidad de succión al aspirar substancias líquidas	Filtro-saco repleto Recipiente lleno (boya bloqueando el canal de succión del motor)	Cambiar el Filtro-saco Vaciar el recipiente

Garantía

Para la garantía son validas todas las condiciones generales de venta y entrega. Nos reservamos el derecho de alteraciones técnicas.

Wap®

